

## Výjezdové stanoviště ZZS MSK Rýmařov

# Oprava části historické fasády – II

## Popis předmětu realizace

### Adresa stavby:

Výjezdové stanoviště ZZS MSK Rýmařov  
Máchova 84/1  
795 01 Rýmařov

### Popis stávajícího stavu:

Předmětem realizace je oprava východní historické fasády objektu výjezdového stanoviště ZZS MSK Rýmařov.


Stavba výjezdového stanoviště je o třech nadzemních podlažích. Střecha objektu je sedlová s valbou. Stávající fasáda je provedena z vápenocementových omítek s dekorativními prvky, opatřena novodobým fasádním nátěrem. Finální barevné vrstvy jsou zvětralé, vykazující lokální trhliny a poruchy. Okenní výplně jsou dřevěné, povrchová úprava okenních ráků je degradovaná a vypraskaná. Oplechování parapetů oken je provedené z Cu plechů, v současné době bez jakýchkoliv poruch a je plně funkční.

POHLED VÝCHODNÍ



Východní fasáda – pohled

Východní fasáda



Půdorys 1.NP objektu VS Rýmařov



Pohled na stávající východní fasádu - foto

### Popis realizace:

Bude provedeno celkové očištění fasády, odstranění volných částí fasádních omítek a plastických dekorativních prvků. Je nezbytné, aby veškeré byly odstraňované ornamenty byly zdokumentovány pro jejich následné nahrazení.

Po očištění a odstranění zvětralých částí omítek bude provedené nezbytné vyrovnání podkladů z materiálu vhodného pro realizaci sanaci a opravy historických fasád. Následně budou na sanovaných částech omítek finální štukové vrstvy z materiálů vhodných pro sanace a opravy historických fasád. Poškozené dekorativní prvky budou provedeny pomocí odlitků ve shodném provedení dle původních prvků. Barevný nátěr fasády bude realizován z prodyšného materiálu umožňujícího trvalou funkci fasády. Sokl fasády bude opatřen okapovým Cu oplechováním.

Na stávajících dřevěných výplních bude proveden plnohodnotný nátěr, včetně odstranění stávajících vrstev.

Barevné řešení fasády a nátěrů bude vzorkováno. Cílem je, aby provedení odpovídalo již provedeným opravám na navazující fasádě.



*Pohled na stávající jižní fasádu po opravě (okna bez nátěru) - foto*