



– NENÍ K DISPOZICI STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE, NEBYLO MOŽNO OVĚŘIT ZDA BOURANÉ ČÁSTI BAZÉNU NEJSOU FUNKČNĚ PŘIPOJENY SE ZÁKLADOVÝMI KONSTRUKCEMI. TOTO BUDE PROVEDENO PŘED REALIZACÍ V RAMCI BOURACÍCH PRACÍ. JE NUTNÁ ÚČÁST STATIKA KTERÝ UPŘESNÍ PŘÍPADNĚ VYLOUČÍ NUTNOU SANACI A ZPĚVĚNÍ ZÁKLADU.

ODHAD PRO SANACI:

BETON C25/30 XC2 20m³, VÝZTUŽ B500B 3000kg
 OCELOVÉ KONSTRUKCE, 4000KG
 CHEMICKÁ KOTVA PRŮMĚR 22MM 100BM
 MP2 – DL12M, JÁDRO TRUBKA Ø89/10, PRŮMĚR KÖRENE 300MM CELKEM 8KS DL
 CELKEM 966M + JÁDROVÉ VRTY 16M PRŮMĚR 200MM




Tato projektová dokumentace je provedena dle §134 odstavce 7 zákona č.183/2006 Sb, jako dokumentace pro provedení stavby. Nenahrzuje dílenskou dokumentaci dodavatele stavby.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI !!!!!

KŘÍDLO K-AMBULANCE
ODDĚLENÍ REHABILITACE 1.PP

[illegible]