

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.Miroslav Geryk Dvořákův okruh 13, Krnov 794 01 miroslavgeryk@seznam.cz , 774630321		VYPRACOVAL: Ing.Jiří Vyhnálek,Ph.D. Mladeč 56, 783 21 vyhnalekjirka@seznam.cz		Ing.Miroslav Geryk & Ing.Jiří Géryk	
MÍSTO STAVBY:	Budova C a J Sdružené zdravotnické zařízení Krnov I.P.Pavlova, 794 01 Krnov, parc.č. 1866/1, 1866/2, 1866/7, 1866/13, 1866/15, 1866/16			inženýrská a projekční činnost,technický dozor koordinátoři BOZP	
STAVEBNÍK:	Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov			Datum:	12/2022
STAVBA:	Statické posouzení střechy pro instalaci Fotovoltaické elektrárny			Stupeň PD:	Odborná pomoc
ČÁST PD :	Budova "J"			Zakáz.číslo:	22-928-81
PŘÍLOHA (VÝKRES):	STATICKÝ POSUDEK				

1. ÚVOD

Předmětem této dokumentace je posouzení únosnosti střešní konstrukce a konstrukcí souvisejících pro přetížení od fotovoltaické elektrárny (FVE). Jedná se o stavebním rozsahem střední stavbu, ale co do statického působení poměrně složitou. Stavba bude prováděná v husté zástavbě, ale charakter prací je takový, že vedlejší objekty nebude ovlivňovat. Podrobnosti jsou pak ve statickém výpočtu. Dokumentace je zpracována v podrobnosti projektu pro stavební povolení, **lze ji použít i pro realizaci.**

Statickým přepočtem bylo zjištěno, že bez přetížení i s přetížením je střecha staticky vyhovující pro současné klimatické zatížení s posouzením dle současných předpisů.

V době návrhu původní konstrukce platily jiné předpisy pro určení klimatického zatížení než v současnosti. Metodika mezních stavů je v tomto případě stejná, zvýšil se však i požadavek na bezpečnost staveb, což v praxi znamená, že konstrukce, která vyhověla podle dřívějších předpisů, nemusí vyhovět v současnosti, i když se do ní nezasahuje. Pokud nevykazuje poruchy statického rázu, pak se s ohledem na dlouhodobý bezporuchový provoz považuje i bez podrobného statického posouzení za staticky vyhovující. V našem případě dojde k přetížení střechy FVE, takže je třeba celou dotčenou konstrukci znovu přepočítat a staticky posoudit podle současných předpisů. Výsledkem pak je nezdědka jistění, že konstrukce, i když bez poruch dlouho stojí, je vlastně staticky nevyhovující z prostého důvodu – intenzita zatížení klimatických zatížením se od doby stavby někde i podstatně zvýšila. Takovou konstrukci pak nelze přetížit ani poměrně lehkou FVE. To je důvod, proč je nutné někdy podstoupit i náročné výpočty pro ověření bezpečnosti nosných konstrukcí.

a. Popis navrženého konstrukčního systému stavby

Staveniště se nachází na pozemku užívaném stavebníkem, nebudou tedy problémy se zásahem do cizích konstrukcí.

Vlastní stávající stavba je tvořena nosným systémem skeletu MS OB, ke které se nezachovala potřebná dokumentace. Skelet MS OB se v daném období na Moravě používal

pro většinu občanské vybavenosti, takže jeho konstrukční řešení je známé. Přetížení od FVE na skelet je však pod 1% únosnosti, je tedy zanedbatelné. Nad skeletem je však postaveno nové patro. Nadstavba měla nosnou konstrukci z ocelové konstrukce a střešní konstrukce z dřevěných vazníků s vlisovanými styčnickovými deskami. K této nadstavbě, které je bezprostředně ovlivněna instalací FVE, již existuje původní projektová dokumentace. Nebyla však k dispozici dodavatelská dokumentace dřevěných vazníků, kterou si zpracovává výrobce, tedy zhotovitel.

Je tedy možno stavbu i posoudit s ohledem na změnu velikosti nebo způsobu zatížení.

Podkladem pro zatížení a rozmístění panelů FVE na střeše je předaná projektová dokumentace. Projekt zpracoval v 07/2022 Michal Zdařil, B. Němcové 14, Město Albrechtice, 739 95. Z projektu je zřejmé rozmístění panelů – celkem 54 panelů, každý $P_{max} = 450 \text{ Wp}$. Budou umístěny na obou stranách pultových nebo sedlových střech, mezi střechami je atrium. Není však zadána, alespoň se mi to nepodařilo v dokumentaci objevit, požadovaná intenzita zatížení na střechu. Proto jsem postupoval obvyklým způsobem, tedy odhadem budoucího zatížení obvyklou hodnotou 25 kg/m^2 , tedy v jazyce statiky s dlouhodobým zatížením $0,25 \text{ kN/m}^2$. V tom by měly být panely, rozvody a kotvení uložení panelů do střechy. Vlastní kotvení do střechy a jeho návrh je již věcí dodavatele FVE. V tomto posudku je pouze potvrzena únosnost na toto zatížení.

Stávající konstrukce

Stávající skelet je jinak původně se 3 podlažími, nad střechu bylo později vystavěno patro z lehkého materiálu na bázi dřeva a tenkostěnných ocelových prvků. Jedná se tedy o odlehčenou konstrukci.

Projekt na nástavbu zpracoval IDOP Olomouc a.s., Řepčinská 234/82, Olomouc, 779 00. dokumentace je z 11, 2008. jednalo se tedy o přechod z původních československých norem na normy Eurocode. Důkladné prostudování této dokumentace pak bylo jednou z podstatných částí provedených prací. Původní statický výpočet se podařilo na základě tohoto využít a nebylo zapotřebí provádět zcela nový výpočet stávajících konstrukcí.

Pro tuto stavbu rozhodovalo především zatížení klimatické. Pro **sníh** platila norma ČSN ENV 1991-1-3. Sníh byl pro Krnov uvažován v hodnotě $1,5 \text{ kN/m}^2$ na zemi. Součinitel zatížení

$\gamma = 1,5$, tedy tak jako nyní. Změna normy ČSN EN 1991-1-3 / Z4 pak dovolila sníh uvažovat hodnotou dle dlouhodobého měření, tedy $0,98 \text{ kN/m}^2$. Zde tedy došlo k významnému odlehčení.

Pro **vítr** ještě původní výpočet uvažoval dřívější ČSN 73 0038-86. Zde byl vítr pro III. Větrovou oblast. Podle tehdejší metodiky pak na střechu vítr tlakem vůbec nepůsobil. Dle současného předpisu pak působí i tlakem, což je zase přetížení.

Stálé zatížení bylo převzato z původního výpočtu. Původní výpočet však uvažoval se součiniteli zatížení $\gamma_M = 1,1$ a $1,2$. V současnosti musíme uvažovat tento součinitel v hodnotě $1,35$, což je další přetížení.

Nové je samozřejmě přetížení fotovoltaikou v hodnotě $0,25 \text{ kN/m}^2$ se součinitelem $1,5$.

Pokud pak porovnáme původní svislé zatížení a zatížení dle současných předpisů, pak v návrhové hodnotě došlo k přetížení o $4,2\%$.

Návrhové normy se také změnily. Metodika sice zůstala stejná, vlastní výpočty únosnosti, součinitelů vzpěru apod. byly tedy možno použít s výjimkou dílčích součinitelů spolehlivosti. Pro dřevo byl již uplaněn součinitel γ_M z $1,30$, tedy zůstal na $1,30$. U oceli tomu bylo jinak, klesl z $1,15$ na $1,00$. Pro posouzení tedy postačilo přepočítat zatížení a přepočítat i únosnost jednotlivých prvků při částečném použití původního výpočtu.

Výsledkem pak bylo zjištění, že konstrukce bude i při přetížení od FVE ($0,25 \text{ kN/m}^2$) vyhovující pro MSÚ i pro MSP.

Betonové konstrukce skeletu a původní střechy před nástavbou již nejsou FVE ovlivněny. Zatížení se přenáší ocelovými sloupy přímo nad sloupy stávající.

b. Navržené materiály

Při stavbě se uvažuje s použitím následujících materiálů.

- Ocel konstrukční se uvažuje z S 235 pro OK a výměny do stávající konstrukce, výrobní skupina EXC2
- Dřevěné konstrukce jsou uvažovány dle původního projektu ze dřeva C24.
- Betonové konstrukce v podstatě nejsou ovlivněny

c. Hodnoty užitných a klimatických zatížení

Zatížení střechy se uvažuje pouze klimatické

- Sníh v II. Sněhové oblasti $S_k = 0.98 \text{ kN/m}^2$ dle mapy ČHMÚ
- Vítr v II. Větrové oblasti o rychlosti $v = 25 \text{ m/s}$, terén II. Kategorie
- Přetížení FVE $0,25 \text{ kN/m}^2$
- Střecha dimenzována na porubí VZT dle původního zadání.

d. Návrh zvláštních a neobvyklých konstrukcí

Z hlediska statiky zde neobvyklé konstrukce nejsou.

e. Technologické podmínky postupu prací

Tyto podmínky jsou na staveništi obvyklé, záleží na vybraném zhotoviteli a jeho pracovním harmonogramu.

Již z technického popisu je zřejmé, že je nutné stavbu provádět v jednom časovém pásmu.

f. Zásady pro provádění bouracích prací a výkopů

Zde nejsou zvláštní požadavky z hlediska statiky, bourání bude běžné do nenosných konstrukcí

g. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Nejsou zvláštní požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí.

h. Použité podklady, normy apod.

- Podklady jsou podrobně popsány v odd. a
- Příslušné ČSN:

73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí ve znění EN 1991 a EN 1990

73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí ve znění EN 1993

73 1701 Navrhování dřevěných konstrukcí ve znění EN 1995

73 0038 Hodnocení existujících konstrukcí

Vlastní prohlídky konstrukce v přístupném rozsahu.

Pro návrh konstrukce byl použit softwarový systém SCIA Engineer V. 20

i. Požadavky na údržbu konstrukcí

Nejsou zvláštní požadavky na údržbu konstrukcí, pravidla jsou dána v ČSN 73 2604, kde je popsána četnost a způsob zpracování pravidelných prohlídek ocelové konstrukce i konstrukcí ostatních běžných, interval je 5let. Pro dřevěné konstrukce je to obdobné. Konstrukce budou zakryty, tedy postačí sledovat případné poruchy. Betonové a zděné konstrukce zvláštní údržbu nepotřebují, tedy pokud pomineme životnost omítek apod., ale to není statika.

ZÁVĚR

Bezpečnost práce je podle platných předpisů. Bezpečnostní pravidla při stavbě jsou dále doplněna ve zprávě a stavebně architektonickému řešení.

Vypracoval : Ing. Vyhnanek, Ph.D. Datum : XI.2022	Stavba : Sdružené zdravotnické zařízení Krnov Nadstavba pro administrativu obj. J - FVE na střeše Obsah : Statický výpočet - 22-928-81 Odborná pomoc	List.č.: 1
--	---	---------------

OBJEKT J - STŘECHA

ZAŤAŽENÍ STŘEŠE

HODN. PAS
- KRYTÍNA + LÁTOVNÍ 0,50 kN/m²

DOLNÍ PAS
- IZOLACE 0,20 · 1,1 0,20 kN/m²
- SÍLC POŠAŽENÍ 0,30 kN/m²
- REZERVA - ROZVODY 0,10 kN/m²

VAZNÍK 0,20 kN/m²

CELKOVÁ STŘEŠE 1,30 kN/m²

SCH - ČSN EN 1991-1-3

II. STŘEHOVÁ ODČAS C_e = C_f = 1,0

PLP NAPY ČHMÍ - ZEMĚNA ZH 0,98 kN/m²

Přívodně uvažování

III. S.O 1,50 kN/m²


C_{m1} = 0,80
→ A_k = 0,80 · 1,0 · 0,98 = 0,78 kN/m

VÍTR - ČSN EN 1991-1-4

II. VĚTROVÁ ODČAS μ = 2 kN/s

q_w = 1/2 · 1,25 · 2² = 0,38 kN/m²

v2



1585 = (1585 - 320) / 12000 = 0,105
α = 6°
Převít 1700 v1

<div>Vypracoval : Ing. Vyhnálek, Ph.D. Datum : XI.2022</div>	<div>Stavba : Sdružené zdravotnícké zařízení Krnov Nadstavba pro administrativu obj. J - FVE na střeše</div> <div>Obsah : Statický výpočet - 22-928-81 Odborná pomoc</div>	<div>List.č.: 2</div>
<div>100 Pa x 2 m MEZNOUJE ZATÍŽENÍ</div>	<div>II. KATEGORIE TERÉNU h. 12,5 m</div> <div>→ $C_e = 2,6$</div> <div>TLAK +0,20 → $w = 0,20 \cdot 2,6 \cdot 0,35 = 0,17 \text{ M/m}^2$</div> <div>Průřez stěny</div> <div>zde $H = 0,62 \rightarrow w = 0,62 \cdot 2,6 \cdot 0,35 = 0,53 \text{ M/m}^2 \uparrow$</div> <div>Průřez $0,25 \text{ M/m}^2 \uparrow$</div> <div>FOTO VOLTAGE</div> <div>⇒ ODHAD</div> <div>0,25 M/m²</div>	
	<div>CELKOVÝ CHARAKTERISTICKÝ - ČAS 1990</div> <div>tlak $g_{EK} = 1,30 + 0,78 + 0,6 \cdot 0,20 + 0,25 = 2,45 \text{ M/m}^2$</div> <div>$g_{ED} = 1,2 \cdot 1,30 + 1,15 (1,15) = 3,48 \text{ M/m}^2$</div> <div>stěny $g_{EK} = 1,3 - 0,63 = 0,67 \text{ M/m}^2 \downarrow$</div> <div>$g_{ED} = 1,2 - 1,15 \cdot 0,63 = 0,56 \text{ M/m}^2 \downarrow$</div> <div>Průřezová kapacita stěny 10 STV</div> <div>$1,1 \cdot 25 \cdot 1 + 1,2 \cdot 25 \cdot 2 + 1,1 \cdot 25 \cdot 1$</div> <div>$1,1 \cdot 0,20 + 1,2 \cdot 1,1 + 1,1 \cdot 1,2 = 3,34 \text{ M/m}^2$</div> <div>$3,48 > 3,34$ - přetížení 4,2%</div> <div>V návrhu nově zajištění: $K = 1,042$</div>	

Vypracoval : Ing. Vyhnaněk, Ph.D.	Stavba : Sdružené zdravotnícké zařízení Krnov Nadstavba pro administrativu obj. J - FVE na střeše	List.č.: 4
Datum : XI.2022	Obsah : Statický výpočet - 22-928-81 Odborná pomoc	

St. - 161	<u>DOLEHÁVA 50/180</u> $M_{Ed} = 1,042 \cdot 39,1 = 40,7 \text{ kNm}$ $M_{Ed} = 1,042 \cdot 1,6 = 1,7 \text{ kNm}$ $1,042 \times 0,87 = 0,91 < 1,0$ vyhovuje. <u>DIAGONÁLA 50/80 TLAČENÁ</u> $M_{Ed} = 13,2 \cdot 1,042 = 13,9 \text{ kNm}$ $1,042 \times 0,49 = 0,51 < 1,0$ vyhovuje. <u>DIAGONÁLA 50/80 ŤAŽENÁ</u> $M_{Ed} = 1,042 \cdot 11,6 = 12,1 \text{ kNm}$ $1,042 \times 0,23 = 0,24 < 1,0$ vyhovuje. NA ŤAŽENÝ A ZNOVU POSOBUJÍCÍ VŤAŽNÍK - VA VYHOVUJE NA MSK I NA MSP.
-----------	---

Vypracoval : Ing. Vyhnálek, Ph.D.	Stavba : Sdružené zdravotnícké zařízení Krnov Nadstavba pro administrativu obj. J - FVE na střeše	List.č.: 6
Datum : XI.2022	Obsah : Statický výpočet - 22-928-81 Odborná pomoc	
	<u>DIAGONÁLA 50/80 TLAČENÁ</u> $M_{Ed} = 19,7 \times 1,042 = 20,517$ $1,042 \times 0,71 = 0,74 < 1,0$ VYHODNOTĚNÍ <u>DIAGONÁLA 50/80 TAŽENÁ</u> $M_{Ed} = 1,042 \cdot 11,8 = 12,317$ $1,042 \cdot 0,31 = 0,32 < 1,0$ VYHODNOTĚNÍ PÁVRŽENÝ A ZMOKU POSOUZENÍ VÁŽNÍK V 2 VYHODNOTĚNÍ PRŮJ. I. NA PRŮJ.	

Vypracoval : Ing. Vyhnanek, Ph.D.	Stavba : Sdružené zdravotnícké zariadenie Krnov Nadstavba pro administrativu obj. J - FVE na streše	List č.: 7
Datum : XI.2022	Obsah : Statický výpočet - 22-928-81 Odborná pomoc	

OCĚLOVÉ VAZNICE - S235

SOUČINITELÉ ZATÍŽENÍ

- PŮVODNÍ $\gamma_f = 1,1; 1,2$ STÁLÉ

- 1,5 SMÍŠ

- MOVÉ $\gamma_f = 1,5$ STÁLÉ,

1,5, SMÍŠ, VÍTR
FOTOLTAIKA

SOUČINITELÉ PŘEJE KLASY

$\gamma_f = 1,15$ - PŮVODNÍ

$\gamma_f = 1,0$ MOVÉ

viz str. 31

VAZNICE KRAJNÍ 2C180

$$M_{ed} = 1,042 \cdot 59,7 = 62,2 \text{ kNm}$$

$$W_{pl,y} = 2 \cdot 1,73 = 3,56 \cdot 10^6 \text{ cm}^3$$

$$M_{Rd} = 0,175 \cdot 2 \cdot 235 / 1,0 = 84,1 \text{ kNm} > M_{ed}$$

$$w = 1,042 \cdot 12,0 = 12,5 \text{ mm} < 600 / 300 = 20 \text{ mm}$$

VAZNICE VNIŠNÍ 2C220

$$M_{ed} = 1,042 \cdot 109,2 = 114 \text{ kNm}$$

$$W = 5,84 \cdot 10^6 \text{ cm}^3$$

$$M_{Rd} = 0,1584 \cdot 235 / 1,0 = 127,2 \text{ kNm} > M_{ed}$$

$$w = 1,042 \cdot 15 = 15,6 \text{ mm} < 20 \text{ mm}$$

VAZNICE VYHOVÍ

	Vypracoval : Ing. Vyhnálek, Ph.D. Datum : XI.2022	Stavba : Sdružené zdravotnické zařízení Krnov Nadstavba pro administrativu obj. J - FVE na střeše Obsah : Statický výpočet - 22-928-81 Odborná pomoc	List.č.: 8
Str. 33	<div data-bbox="677 384 1119 442" data-label="Section-Header"> <h3><u>OCELOVÝ SLoup 2C120</u></h3> </div> <div data-bbox="705 506 1059 553" data-label="Equation-Block"> $L_0 = 3,20 \text{ m} \quad h = 6,00 \text{ m}$ </div> <div data-bbox="790 590 930 625" data-label="Equation-Block"> $\rightarrow 2,50 \text{ m}$ </div> <div data-bbox="611 661 1054 710" data-label="Equation-Block"> $M_{Ed} = 190 \cdot 1,042 = 198 \text{ kN}$ </div> <div data-bbox="637 741 786 791" data-label="Equation-Block"> $\chi_c = 0,61$ </div> <div data-bbox="611 816 1322 878" data-label="Equation-Block"> $M_{Rd} = 0,61 \cdot 2 \cdot 117 \cdot 285 / 1,0 = 487 \text{ kN} > M_{Ed}$ </div> <div data-bbox="842 898 1064 937" data-label="Text"> <p>Sloup vyhoví</p> </div> <div data-bbox="665 1044 1242 1097" data-label="Section-Header"> <h3>OCELOVÝ PRŮVLAK PŘI PODÉLNÉM</h3> </div> <div data-bbox="679 1128 1207 1176" data-label="Section-Header"> <h3><u>STĚNĚM V ATRIU HEB 220</u></h3> </div> <div data-bbox="651 1240 1205 1291" data-label="Equation-Block"> $M_{Ed} = 1,042 \cdot 107,1 = 111,6 \text{ kNm}$ </div> <div data-bbox="660 1355 1315 1409" data-label="Equation-Block"> $M_{Rd} = 0,827 \cdot 25 / 1,0 = 194 \text{ kNm} > M_{Ed}$ </div> <div data-bbox="591 1433 1349 1490" data-label="Equation-Block"> $w = 198 \cdot 1,042 = 20,6 \text{ mm} < 24,0 \text{ mm} \sim 1/250$ </div> <div data-bbox="702 1552 1007 1594" data-label="Text"> <p>PRŮVLAK VYHOVUJE</p> </div> <div data-bbox="594 1667 1079 1712" data-label="Section-Header"> <h3><u>ŽEL. DET. SLoup SKLÍPŮ</u></h3> </div> <div data-bbox="597 1769 1301 1827" data-label="Text"> <p>PRÍTÍŽNÍ O 4,2% VEZ PROBLÉMI PRÍTÍŽNÍ</p> </div> <div data-bbox="617 1862 1236 1917" data-label="Equation-Block"> $M_{Rd} = 194 \text{ kNm} > 1,042 \cdot 160 = 166,7 \text{ kNm}$ </div>		