

**Zadavatel:** Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.  
**Sídlem:** El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek  
**Zastoupena:** Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, LL.M., ředitelem  
**IČ:** 00534188

## Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 6 až 10

dle ustanovení § 98 odst. 3 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) k veřejné zakázce na stavební práce zadávané v podlimitním řízení v souladu se ZZVZ

### „Rekonstrukce dětského oddělení vč. DIP“

Pořadové číslo veřejné zakázky: P/017/INV/25  
 Číslo spisu na profilu zadavatele: P25V00000280  
 Evidenční číslo ve VVZ: Z2025-046446

#### I.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zadavatel obdržel ve dnech 16. 9. 2025 až 18. 9. 2025 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ sděluje následující:

*K dotazům ze dne 16.9.2025*

#### **Dotaz č. 6.1**

V rozpočtu B – část lůžkových stanic, 02 – Stavební práce\_01, položky č. 55 – 58:

Ve výkazu výměr je u položek 55 – 58 špatně uvedena jednotka.

Žádáme zadavatele o opravu.

|    |            |                       |                                                                                                                             |          |
|----|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| D  | 766        | Konstrukce truhlářské |                                                                                                                             |          |
| 55 | K          | 766622132             | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva                                             | m2 6,000 |
|    | PP         |                       | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m                   |          |
|    | Online PSC |                       | <a href="https://podminky.un.cz/dokumenty/URS_2024_03/766622132">https://podminky.un.cz/dokumenty/URS_2024_03/766622132</a> |          |
|    | VV         |                       | 5+1                                                                                                                         | 6,000    |
| 56 | M          | 61140054              | okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m                                                         | m2 6,000 |
|    | PP         |                       | okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m                                                         |          |
|    | P          |                       | Poznámka k položce:<br>Specifikace obsahu položky dle PD, P2, P3                                                            |          |
| 57 | K          | 766622131             | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva                                             | m2 1,000 |
|    | PP         |                       | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m                            |          |
|    | Online PSC |                       | <a href="https://podminky.un.cz/dokumenty/URS_2024_03/766622131">https://podminky.un.cz/dokumenty/URS_2024_03/766622131</a> |          |
| 58 | M          | 61140052              | okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m                                                          | m2 1,000 |

#### **Odpověď k dotazu č. 6.1**

**Opraveny jednotky z m<sup>2</sup> na kus**

#### **Dotaz č. 6.2**

V rozpočtu D.1.4.2 03 Zdravotechnika, položky č. 56 – 57 v části A - DIP a v B část lůžkových stanic:

Dodávka včetně LLD ovládacího panelu - kompletní zapojení a oživení

|                                                                                              |   |          |                                                                                           |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 56                                                                                           | M | 42952029 | fan-coil kazetový kompaktní čtyřtrubní čtyřcestný výkon topení do 5,0kW chlazení do 3,5kW | kus | 3,000 |
| PP fan-coil kazetový kompaktní čtyřtrubní čtyřcestný výkon topení do 5,0kW chlazení do 3,5kW |   |          |                                                                                           |     |       |
| 57                                                                                           | M | 42952030 | fan-coil kazetový kompaktní čtyřtrubní čtyřcestný výkon topení do 8,0kW chlazení do 5,5kW | kus | 3,000 |
| PP fan-coil kazetový kompaktní čtyřtrubní čtyřcestný výkon topení do 8,0kW chlazení do 5,5kW |   |          |                                                                                           |     |       |

Ve výkazu výměr je rozpor mezi textem ve výkazu výměr a technickou zprávou. Ve výkazu výměr je požadavek na kazetový kompaktní čtyřtrubní čtyřcestný fan-coil a v projektové dokumentaci je požadavek na dodávku parapetních jednotek.

Pro dané jednotky nejsou specifikované technické parametry: maximální teplota topné vody, minimální teplota chladicí vody, rozsah chladících výkonů, rozsah vzduchových výkonů atd., bez kterých nelze stanovit cenu.

Žádáme zadavatele, aby upřesnil druh fan-coilu a technické parametry.

### Odpověď k dotazu č. 6.2

Parametry pro návrh jednotek byly následující:

Topná voda - teplotní spád 70/50°C

Rozvod chladu - teplotní spád 6/11°C

Požadované výkony jak pro chlazení, tak i pro vytápění jsou uvedeny v jednotlivých místnostech.

V projektové dokumentaci jsou navrženy velikosti jednotlivých parapetních jednotek

### Dotaz č. 6.3

V rozpočtu A – část DIP, 02 – Stavební práce, položka č. 23:

|                                                                                                                                      |   |           |                                                    |    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------|----|-----------|
| 23                                                                                                                                   | K | 628613611 | Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí | kg | 1 099,000 |
| PP Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů                                                                          |   |           |                                                    |    |           |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/628613611">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/628613611</a> |   |           |                                                    |    |           |
| VV 462+324+113+200                                                                                                                   |   |           |                                                    |    |           |
|                                                                                                                                      |   |           |                                                    |    | 1 099,000 |

Žádáme zadavatele o sdělení, ke které položce dodávky a montáže ocelové konstrukce se toto žárové zinkování vztahuje.

### Odpověď k dotazu č. 6.3

Ocelové konstrukce ve venkovním prostředí, jako například konstrukce pro rozšíření chlazení monobloku

K dotazům ze dne 17.9.2025 v 8:56 hodin

### Dotaz č. 7.1

Okna a žaluzie (B- část lůžková stanice / ambulance, 02 - stavební práce)

U položek plastových oken uvedených ve výkazu výměr nesouhlasí množství. Ve výkazu jsou uvedeny kusy, zatímco měrná jednotka je m². Prosíme o kontrolu a opravu výměr.

- Pol. 55 – Montáž plastových oken přes 1 m², otevíravých, výška do 2,5 m: výkaz uvádí 6,00 m², dle PD má být 18,00 m².
- Pol. 56 – Okno plastové otevíravé/sklonné, trojsklo, přes 1 m², výška 1,5–2,5 m: výkaz uvádí 6,00 m², dle PD má být 18,00 m².
- Pol. 57 – Montáž plastových oken přes 1 m², otevíravých, výška do 1,5 m: výkaz uvádí 1,00 m², dle PD má být 1,20 m².
- Pol. 58 – Okno plastové otevíravé/sklonné, trojsklo, přes 1 m², výška do 1,5 m: výkaz uvádí 1,00 m², dle PD má být 1,20 m².
- Pol. 161 – Žaluzie Z-90 do 4 m²: výkaz uvádí 27,00 m², dle PD má být 63,72 m².
- Pol. 164 – Žaluzie Z-90 do 6 m²: výkaz uvádí 18,00 m², dle PD má být 42,00 m².

Prosíme o sjednocení údajů mezi výkazem výměr a výpisem výrobků.

#### **Odpověď k dotazu č. 7.1**

Obdobný dotaz jako předchozí uchazeč, byla opravena jednotka z m2 na kusy

#### **Dotaz č. 7.2**

##### **Okna a parapety (A - část DIP, 02- stavební práce)**

- a) Pol. 116 a 117 uvádějí plastová okna otevíravá či sklopná. Ve výpisu plastových výrobků jsou však všechna okna označena jako pevná, neotevíravá. Prosíme o upřesnění, zda budou okna pevná nebo otevíravá/sklopná.
- b) Ve výpisu plastových výrobků jsou uvedeny parapety kratší, než je délka příslušných oken. Neměly by být parapety navrženy po celé délce okna, resp. stavebního otvoru? V takovém případě by bylo nutné navýšit výměry u pol. 130 a 131. Prosíme o kontrolu a případnou opravu

#### **Odpověď k dotazu č. 7.2**

ad a) Budou otvíravá a sklopná, z důvodu údržby. Budou ovšem na kování uzamykatelná, tak ať s nimi nemohou nepovolané osoby manipulovat upraven textový popis položky, a popis v rámci výpisu prvků

ad b) Výměra opravena, sjednocen výpis

#### **Dotaz č. 7.3**

##### **Dlažby a obklady**

- a) V souboru „Skladby podlah“ je u keramické dlažby uvedeno označení B1 a B2. Jedná se o technické parametry, nebo pouze o barevné specifikace? Prosíme o upřesnění, abychom mohli správně nacenit protiskluz.
- b) Ve sprchovišti není z dokumentace zřejmé, zda budou použity sprchové vaničky, nebo bude sprchový prostor řešen přímo dlažbou. Ve výkresu ZTI- kanalizace nejsou vyznačeny odpady. Prosíme o upřesnění.

#### **Odpověď k dotazu č. 7.3**

ad a) Dodržet požadavky dle části „Skladby podlah“ – list č.3

ad b) Je uvažováno se sprchovými vaničkami, tak jak je uvedeno v rozpočtu v části ZTI D.1.4.1

#### **Dotaz č. 7.4**

##### **Sut' a hmotnost**

##### **Objekt A – část DIP**

- a) V části 01 – Bourací práce chybí položky na přesun hmot (např. na pol. 28 – Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výtuhou se vztahuje přesun hmot).
- b) V části 02 – Stavební práce jsou u několika položek uvedeny výměry se sutí, ale chybí položky na její přesun (např. pol. 40 – Přisekání ostění).
- c) Přesun hmot uvedený ve výkazu výměr (125,414 t) neodpovídá skutečnosti (142,567 t).
- d) U zdravotnické, elektroinstalace a vnitřní kanalizace nejsou položky na přesun hmot uvedeny vůbec.

- e) U všech PSV prosíme o aktualizaci přesunu hmot, jelikož výměry neodpovídají. Rozdíly se pohybují většinou kolem 1 t, avšak u zámečnických konstrukcí je skutečná hmotnost 12,914 t, zatímco ve výkazu výměr je uvedeno pouze 3,399 t.

#### **Objekt B – část lůžkových stanic**

- f) Podobné připomínky, které se týkaly části A- část DIP prosíme překontrolovat a aktualizovat i v části B.

#### **Odpověď k dotazu č. 7.4**

ad a) Doplněna položka 66

ad b) Doplněna položka 241

ad c) Dodržet výměru v rozpočtu, je počítána automaticky, pokud má uchazeč pochybnosti bude samozřejmě řešeno vážnými listky

ad d) Není pravda, přesuny hmot jsou obsahem daných kapitol

ad e) Přesuny hmot odpovídají skutečnosti, u zámečnických prvků upravena výměra na váhu ocel prvků

ad f) Doplněno obdobně

#### **Dotaz č. 7.5**

##### **Geotextilie**

Objekt A – část DIP, část 02 Stavební práce:

- Pol. 53 – Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300 g/m<sup>2</sup>  
→ uvedena je pouze dodávka materiálu, chybí položka na montáž. Prosíme o doplnění.

#### **Odpověď k dotazu č. 7.5**

Doplněna položka 242

#### **Dotaz č. 7.6**

##### **Vytápění – potrubí**

V rozpočtu jsou potrubní rozvody ústředního vytápění specifikovány z ušlechtilé nerez, zatímco v projektové dokumentaci jsou uvedeny rozvody z mědi. Prosíme o upřesnění, jaký materiál je správně, protože rozdíl má zásadní vliv na cenu.

#### **Odpověď k dotazu č. 7.6**

Ocenit dle rozpočtu, uvedené nerezové potrubí v rozpočtu je uvažováno pro rozvody chladu k parapetním fancoilům, rozvody ÚT jsou správně v mědi

#### **Dotaz č. 7.7**

##### **Podhledy**

Objekt A – část DIP, část 02 Stavební práce:

- Pol. 90 – Podhled kazetový, viditelný rastr, tl. 15 mm, 600 × 600 mm (PO2): chybí ve výkazu výměr výměra zasedací místnosti (21,3 m<sup>2</sup>) v 5. NP. Prosíme o kontrolu a doplnění.

**Odpověď k dotazu č. 7.7**

Doplněno

**Dotaz č. 7.8**

**Soklíky (fabiony)**

Objekt A – část DIP, část 02 Stavební práce:

- Pol. 194 – Montáž soklíků (fabionů) z linolea (marmolea), obvodových, výšky přes 80 do 100 mm, 390,20 m:

→ k uvedené položce chybí položka na dodávku materiálu. Prosíme o doplnění.

**Odpověď k dotazu č. 7.8**

Doplněno v rámci položky 192

**Dotaz č. 7.9**

**Hydroizolační pásy a stěrka**

Objekt B – část lůžkové stanice / ambulance, část 02 Stavební práce:

- Pol. 117 – Páska pružná těsnicí hydroizolační, šířky do 125 mm, 179,4 m.
- Pol. 116 – Páska pružná těsnicí hydroizolační kout/roh, 74 ks.
- Pol. 115 – Stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu, 35,785 kg.

→ U všech uvedených položek je započítán pouze materiál, ale chybí montáže. Prosíme o doplnění.

**Odpověď k dotazu č. 7.9**

Doplněno 170, 171, 172

**Dotaz č. 7.10**

**Panikové kování**

Objekt B – část lůžkové stanice / ambulance, část 02 Stavební práce:

- a) Pol. 95 – Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří s panikovým kovááním (dvoukřídlé) – uvedeno 4 ks.
- b) Pol. 96 – Kování panikové madlo/klika – 8 ks.  
Počet kusů u montáže (pol. 95) neodpovídá počtu kování (pol. 96). Správně by mělo být 8 ks místo 4 ks. Prosíme o opravu.

**Odpověď k dotazu č. 7.10**

ad a) Opraveno

ad b) Doplněn správný počet dle výpisu 6 u obou položek

**Dotaz č. 7.11**

**Kotvící sada pro klimatizaci**

Objekt B – část lůžkové stanice / ambulance, část 02 Stavební práce:

- Pol. 86 – Kotvící sada pro upevnění konzol klimatizační jednotky, 1 sada

→ uvedena je pouze dodávka, chybí montáž. Prosíme o doplnění.

**Odpověď k dotazu č. 7.11**

Doplněno 173

**Dotaz č. 7.12**

**PVC krytiny**

Objekt B – část lůžkové stanice / ambulance, část 02 Stavební práce:

- Pol. 125 – Lepení pásů z PVC standardním lepidlem, 603,520 m<sup>2</sup>.
- Pol. 126 – PVC vinyl homogenní zátěžová, tl. 2,00 mm, PUR, třída zátěže 34/43, 641,31 m<sup>2</sup>.
- Pol. 127 – PVC vinyl antistatický/elektrostatický, tl. 2 mm, třída zátěže 34/43, 148,59 m<sup>2</sup>.

→ Uvedené výměry mezi montáží a dodávkou nesouhlasí. Prosíme o kontrolu a opravu.

**Odpověď k dotazu č. 7.12**

Výměry upraveny

**Dotaz č. 7.13**

**PVC krytiny**

Objekt A – část DIP, část 02 Stavební práce:

- Pol. 191 – Lepení pásů z PVC standardním lepidlem, 378,03 m<sup>2</sup>.
- Pol. 192 – PVC vinyl homogenní zátěžová, tl. 2,00 mm, PUR, třída zátěže 34/43, 361,836 m<sup>2</sup>.
- Pol. 193 – PVC vinyl antistatický, tl. 2 mm, třída zátěže 34/43, 185,448 m<sup>2</sup>. Uvedené výměry

mezi → Uvedené výměry mezi montáží a dodávkou nesouhlasí. Prosíme o kontrolu a opravu.

**Odpověď k dotazu č. 7.13**

Výměry upraveny

**Dotaz č. 7.14**

**Omítky**

Objekt A i Objekt B- část 02 Stavební práce

Nacházíme rozpor v položkovém rozpočtu a projektové dokumentaci v omítkách, kde v rozpočtu uvádíte vápenné omítky a v projektové dokumentaci jsou uvedené pouze štukové omítky. Prosíme o upřesnění, které omítky máme nacenit a úpravu položek.

**Odpověď k dotazu č. 7.14**

Ocenit dle výkazu vápenné štukové omítky

K dotazům ze dne 17.9.2025 v 14:45 hodin

**Dotaz č. 8.1**

- a) Ve výkazu výměr A - Rekonstrukce dětského oddělení - část DIP - 02 – stavební práce, položky č. 139 – 153.

Montáž zámečnických konstrukcí položka č. 139 neodpovídá dodanému materiálu položky č. 140 – 153.

Množství montáže je větší než množství dodaného materiálu.

- b) DTTO rozpočet B - Rekonstrukce dětského oddělení - část lůžkových stanic / ambulance položky č. 97 – 104.

Žádáme zadavatele o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

### Odpověď k dotazu č. 8.1

ad a) Množství odpovídá materiálů včetně přípojí dle PD

ad b) Množství odpovídá materiálů včetně přípojí dle PD

### Dotaz č. 8.2

Ve výkazu výměr DTTO rozpočet B - Rekonstrukce dětského oddělení - část lůžkových stanic / ambulance, 02- Stavební práce\_01, u položek č. 175, 176 schází text.

Takto zadané položky nelze nacenit.

|     |   |             |                                  |     |        |
|-----|---|-------------|----------------------------------|-----|--------|
| 175 | M | 771574763.M | balení nová tvárkovka (okapnice) | kus | 19,000 |
|     |   |             | 19                               |     | 19,000 |

Žádáme zadavatele o doplnění textu do položek.

### Odpověď k dotazu č. 8.2

Doplněn text

### Dotaz č. 8.3

Ve výkazu výměr A - Rekonstrukce dětského oddělení - část DIP - 02 – stavební práce, položka č. 120:

|     |   |          |                                                                                  |     |       |
|-----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 120 | M | 61164064 | dveře jednokřídlé dřevotřískové profilované povrch dýhovaný pině 800x1970-2100mm | kus | 9,000 |
|     |   |          | dveře jednokřídlé dřevotřískové profilované povrch dýhovaný pině 800x1970-2100mm |     |       |
|     |   |          | Podrobně k položce:                                                              |     |       |
|     |   |          | Specifikace obsahu položky dle PD: 15, 15a, 15b, 19                              |     |       |
|     |   |          | 5+2+2                                                                            |     | 9,000 |

Dle tabulky Truhlářské výrobky mají být dodány dveře č. 5 – 5ks, č. 6a – 2ks, č. 6b – 2ks, č. 8 - 2ks. Celkem 11ks.

Žádáme zadavatele o kontrolu všech položek týkajících se truhlářských výrobků v rozpočtu pro DIP a Lůžkovou část a úpravu tak, aby byly v souladu výkaz výměr a tabulka truhlářských výrobků.

### Odpověď k dotazu č. 8.3

Opraveno v rámci předchozích dotazů.

K dotazům ze dne 17.9.2025 v 15:06 hodin

Dovolujeme si Vám předložit následující dotazy k výkazu výměr:

### Dotaz č. 9.1

V reakci na náš dotaz:

### Dotaz č. 2.3

pol. č. 767163101 – Montáž přímého kovového zábradlí do zdiva nebo lehčeného betonu v rovině v interiéru: uvedena je pouze položka montáže, chybí položka materiálu. – Část DIP

### Odpověď k dotazu č. 2.3

Nechybí, vztahují je k tomu položky materiálu 134, 135, 136.

### Dotaz č. 2.4

pol. č. 767163101 – Montáž přímého kovového zábradlí do zdiva nebo lehčeného betonu v rovině v interiéru: uvedena je pouze položka montáže, chybí položka materiálu. – Část lůžkových stanic

### Odpověď k dotazu č. 2.4

Nechybí, vztahují je k tomu položky materiálu 80, 81, 82.

Pokud tomu tak skutečně je, žádáme o opravu názvu a popisu této montážní položky, aby odpovídal uvedeným materiálovým položkám a nebyl zavádějící. Zároveň žádáme o uvedení správné specifikace a výměry.

### Odpověď k dotazu č. 9.1

Specifikace je v rámci PD. Co se k čemu váže, je vysvětleno odpovědí dříve. Nevidíme, co by mělo být zavádějící.


### Dotaz č. 9.2

U položek č. 80, 81, 82, 134, 135 a 136 nejsou shodné údaje mezi výkazem výměr a výpisem prvků.

Jako příklad uvádíme položku č. 81 „Ochranný kryt rohů s bactericidní úpravou pro čisté prostory (délky do 3 m)“, kde je ve výkazu výměr uvedeno 99 ks, **opraveno ať sedí na kus, výměra byla přepočtena na bm opraveno ať sedí na kus, výměra byla přepočtena na bm** zatímco ve výpisu prvků D.1.1.b\_105c (P8) pouze 55 ks (odhadujeme, že se jedná o položku P8 **ano P8 opraveno v textu**., protože ve VV je uveden odkaz na specifikaci dle P6, kde jsou však uvedeny parapety). Obdobně se liší i další položky (např. pol. 82: 47,2 bm vs. 51,92 m<sup>2</sup> - opět uvádíte ve VV specifikaci dle P5, což je parapet) **Výměra je správná včetně ztrátého, P5 opraveno v textu na P9.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |            |                                                                                                                             |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K | 767163101  | Montáž přímého kovového zábradlí do zdiva nebo lehčeného betonu v rovině v interiéru                                        | m   | 307,600 |
| <p>OPIS: Montáž ochranných prvků v interiéru v rovině (na rovné ploše) kovového do zdiva nebo lehčeného betonu</p> <p>VÝPIS: <a href="#">https://data.mstb.cz/objekt/51856/8024/02/067163101</a></p> <p>VV: 2*80,7+1,8*55+47,2</p>                                                             |   |            |                                                                                                                             |     | 307,600 |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M | 28355003   | pás samolepící nárazový ochranný š 200mm, antibakteriální vinyl tl 2,5mm, textur povrch, Bs2d0, samolepící pásy, bez řalátů | m   | 177,540 |
| <p>OPIS: Hmotí nárazové vodo. výšky min.200mm, antibakteriální povrchová úprava a spodní pás samolepící nárazový ochranný š 200mm, antibakteriální vinyl tl 2,5mm, textur povrch, Bs2d0, samolepící pásy, bez řalátů</p> <p>P: Prověrka k položce</p> <p>VV: Specifikace položky dle PD P7</p> |   |            |                                                                                                                             |     | 177,540 |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M | 28355003.1 | Ochranný kryt rohů s bactericidní úpravou pro čisté prostory (délky do 3m)                                                  | kus | 99,000  |
| <p>OPIS: Ochranný kryt rohů s bactericidní úpravou pro čisté prostory (délky do 3m)</p> <p>P: Prověrka k položce</p> <p>VV: Specifikace položky dle PD P6</p>                                                                                                                                  |   |            |                                                                                                                             |     | 99,000  |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M | 28355003.2 | pás samolepící nárazový ochranný š 200mm, antibakteriální vinyl tl 2,5mm, textur povrch, Bs2d0, samolepící pásy, bez řalátů | m2  | 51,920  |
| <p>OPIS: Ochranné pleťové pláty stěn, výšky do 1800mm, antibakteriální povrchová úprava, vinyl tl 2,5mm, textur povrch, Bs2d0, samolepící pásy, bez řalátů</p> <p>P: Prověrka k položce</p> <p>VV: Specifikace položky dle PD P3</p>                                                           |   |            |                                                                                                                             |     | 51,920  |

|    |                                                                                                                                         |   |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| P5 | PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET S NOSEM PRO OKNO DL.2500mm. OSAZENÉ VE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI OBJEKTU ŠÍŘKA PARAPETU=300mm VČETNĚ PLASTOVÝCH KRYTEK | 1 | 1 KS |
| P6 | PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET S NOSEM PRO OKNO DL.1500mm. OSAZENÉ VE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI OBJEKTU ŠÍŘKA PARAPETU=300mm VČETNĚ PLASTOVÝCH KRYTEK | 5 | 5 KS |

|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| P7 |  |  <p>Horní nárazové svodidlo s volně plovoucím krytem, jenž je opatřen otlamčivým profilem. S průběžným hliníkovým profilem. Vysoce odolné nárazové svodidlo výšky 203 mm.</p> <p>Spodní nízkoprofilový ochranný pás, pro ochranu stěn proti nárazům a škrábancům, z pevného materiálu stavebního lepidla uchycení: akrylové lepidlo po celé délce</p> | 80,7 bm<br>80,7 bm |
|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Nesrovnalosti jsou v obou stavebních objektech.

Žádáme proto o kompletní překontrolování uvedených položek, sjednocení výměr a jednotek a doplnění správné specifikace, aby byly údaje jednoznačné.

### Odpověď k dotazu č. 9.2

Část odpovědi doplněno červeně v textu otázky.


Pol 82 obsahuje správnou výměru (2 pásy)

Stejně upraveno v rámci části A a B

### Dotaz č. 9.3

U některých položek montáže oken jsou nesrovnalosti ve výměrách a jednotkách:

- Pol. č. 766622132 – Montáž plastových oken (plochy přes 1 m<sup>2</sup>, otevíravých do 2,5 m, s rámem do zdiva):** ve výkazu uvádíte 6 m<sup>2</sup>. Nemá se zde jednat o kusy? Pokud ne, neměla by výměra odpovídat přibližně 18 m<sup>2</sup> ?
- Pol. č. 61140052:** ve výkazu uvádíte 1 m<sup>2</sup>. Opět se předpokládá, zda se jedná o kusy, nebo zda má být výměra upravena.
- Pol. č. 61140058:** ve výkazu uvádíte 9 m<sup>2</sup> (5 × 1,8). Montáž je evidována v kusech, materiál v m<sup>2</sup> – žádáme o sjednocení jednotek na kusy, nebo o přepočítání m<sup>2</sup>) **Pol. č. 61140054 (část DIP) – P1,P2,P3,P4,P5** uvádíte 21,45 m<sup>2</sup>, celková výměra vychází přibližně na 17,13 m<sup>2</sup>.
- D.1.1.b\_106c – Výpis plastových výrobků – Pol. P12:** Žádáme o doplnění položky montáže a materiálu do VV

|     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P12 |  <p>POHLED EXTERIÉR</p> | <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 2400x1800mm, PARAPET 900mm</p> <p>OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ</p> <p>BEZ SLOUPKU, SYMETRICKÉ</p> <p>OKNO PEVNÉ NEOTEVÍRÁVÉ</p> <p>OKNO SJEDNOTIT SE STÁVAJÍCÍMI</p> <p>SKLO ČIRÉ</p> <p>UD ≤ 0,90 W/m<sup>2</sup>K, S IZOLAČNÍ TROJSKLEM</p> | 1<br>KS |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Žádáme o upřesnění a sjednocení výměr a jednotek, aby byly údaje jednoznačné a umožňovaly správné ocenění.

### Odpověď k dotazu č. 9.3

ad a) Opraveno předešlý dotaz uchazeče

ad b) Opraveno předešlý dotaz uchazeče

ad c) Výměra je správně, v textu poznámky dopsáno P12

ad d) Viz. odpověď výše...P12 dopsána k poznámce položky

K dotazům ze dne 18.9.2025

### Dotaz č. 10.1

V příloženém výkazu výměr „4 25\_08 - Rekonstrukce dětského oddělení [zadání]“ z dodatečných informací č. 4, přibyly dvě záložky „09 – Vybavení“. V zadávací dokumentaci je však informace, že nábytek a drobné vybavení interiéru není součástí této veřejné zakázky. **Žádáme zadavatele o objasnění této nesrovnalosti a potvrzení, že se tyto záložky nemají oceňovat a nejsou součástí výběrového řízení. V případě požadavku o nacenění části nábytku a vybavení žádáme o prodloužení termínu vzhledem k množství nových položek.**

### Informace:

Součástí této veřejné zakázky není nábytek a drobné vybavení interiéru.


### Odpověď k dotazu č. 10.1

Potvrzujeme že součástí této výzvy není kapitola „vybavení“ která byla během odpovědi č.2,4 chybně zahrnuta do soupisu. **Uchazeč pro ocenění použije vždy poslední aktuální uveřejnění slepého rozpočtu v rámci dodatečné informace**

### Dotaz č. 10.2

Výkaz výměr „4 25\_08 - Rekonstrukce dětského oddělení [zadání]“ záložky „02 - Stavební práce“. Montážní položka č. 133 neodpovídá svým popisem montáži pro vinylový materiál ochranného nárazového pásu, položka č. 136 má totožný text jako položka 134 a měrná jednotka neodpovídá výpisu prvků, u položky č. 135 je chybné množství. **Žádáme zadavatele o revizi položek č. 133 – 136 vzhledem k nesrovnalostem mezi výkazem výměr a výpisem.**

|     |            |                                                                                                                              |     |        |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 133 | 767163101  | Montáž přímého kovového zábradlí do zdiva nebo lehčeného betonu v rovině v interiéru                                         | m   | 94,900 |
| 134 | 28355003   | pás samolepící nárazový ochranný š 200mm, antibakteriální vinyl tl 2,5mm, textur povrch, Bs2d0, samolepící pásy, bez ftalátů | m   | 41,700 |
| 135 | 28355003.1 | Ochranný kryt rohů s bactericidní úpravou pro čisté prostory (délky do 3m)                                                   | kus | 34,200 |
| 136 | 28355003.2 | pás samolepící nárazový ochranný š 200mm, antibakteriální vinyl tl 2,5mm, textur povrch, Bs2d0, samolepící pásy, bez ftalátů | m2  | 19,000 |

|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| P7 |  | <p>Horní nárazové svodidlo s volně plovoucím krytem, jenž je opřený o tlumicí profil. S průběžným hliníkovým profilem. Vysoce odolné nárazové svodidlo výšky 203 mm.</p> <p>Spodní nízkoprofilový ochranný pás, pro ochranu stěn proti nárazům a škrábancům. z pevného materiálu stavebního lepidla. uchycení: silikonové lepidlo po celé délce</p> | 41,7 bm | 41,7 bm |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |

|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| P8 |  | ROZMĚR 76x76x1800 MM ÚHEL 90°<br>OCHRANNÝ KRYT ROHŮ SE STRUKTUROVANÝM POVRCHEM<br>S BAKTERICIDNÍ ÚPRAVOU PRO ČISTÉ PROSTORY<br>vysoce odolný, povrchově montovaný kryt<br>rohů šířce 76 mm s hliníkovou výztuží<br>a volně plovoucím krytem.    | 19      | 19<br>KS   |
| P9 |                                                                                   | OCHRANNÉ PLASTOVÉ PLÁTY STĚN<br>PLÁT DO VÝŠKY 1000 MM<br>VYSOCE ODOLNÁ OCHRANA PROTI NÁRAZU, POŠKRÁBÁNÍ A ODŘENÍ<br>S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU PRO ČISTÉ PROSTORY<br>SNADNÁ ÚDRŽBA, PRO DLOUHODOBOU OCHRANU<br>BAREVNÁ SPECIFIKACE DLE INVESTORA | 19,0 bm | 19,0<br>bm |

### Odpověď k dotazu č. 10.2



je aktualizováno ve výkazu (dřívější odpověď) výměry odpovídají, ocenit dle výkazu

### Dotaz č. 10.3

Výkaz výměr „4 25\_08 - Rekonstrukce dětského oddělení [zadání]“ záložky „01 - Stavební práce“. Montážní položka č. 79 neodpovídá svým popisem montáži pro vinylový materiál ochranného nárazového pásu, položka č. 82 má totožný text jako položka 80 a měrná jednotka neodpovídá výpisu prvků. Množství u všech položek č. 79 - 82 neodpovídá výpisu prvků. **Žádáme zadavatele o revizi položek č. 79 – 82 vzhledem k nesrovnalostem mezi výkazem výměr a výpisem.**

|    |            |                                                                                                                             |     |         |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 79 | 767163101  | Montáž přímého kovového zábradlí do zdiva nebo lehčeného betonu v rovině v interiéru                                        | m   | 307,600 |
| 80 | 28355003   | pás samolepící nárazový ochranný š 200mm, antibakteriální vinyl tl 2,5mm, textur povrch, Bs2d0, samolepící pásky, bez řtátů | m   | 177,540 |
| 81 | 28355003.1 | Ochranný kryt rohů s batericidní úpravou pro čisté prostory (délky do 3m)                                                   | kus | 99,000  |
| 82 | 28355003.2 | pás samolepící nárazový ochranný š 200mm, antibakteriální vinyl tl 2,5mm, textur povrch, Bs2d0, samolepící pásky, bez řtátů | m2  | 51,920  |

### Výpis - D.1.1.b\_105c - Výpis plastových výrobků

|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| P7 |  | Horní nárazové svodidlo s volně plovoucím krytem, jenž je opřený o tlumící profil. S průběžným hliníkovým profilem. Vysoce odolné nárazové svodidlo výšky 203 mm.<br><br>Spodní nízkoprofilový ochranný pás, pro ochranu stěn proti nárazům a škrábancům, z pevného materiálu stavebního lepidla. uchycení: silikonové lepidlo po celé délce | 80,7 bm | 80,7<br>bm |
| P8 |  | ROZMĚR 76x76x1800 MM ÚHEL 90°<br>OCHRANNÝ KRYT ROHŮ SE STRUKTUROVANÝM POVRCHEM<br>S BAKTERICIDNÍ ÚPRAVOU PRO ČISTÉ PROSTORY<br>vysoce odolný, povrchově montovaný kryt<br>rohů šířce 76 mm s hliníkovou výztuží<br>a volně plovoucím krytem.                                                                                                 | 55      | 55<br>KS   |
| P9 |                                                                                     | OCHRANNÉ PLASTOVÉ PLÁTY STĚN<br>PLÁT DO VÝŠKY 1000 MM<br>VYSOCE ODOLNÁ OCHRANA PROTI NÁRAZU, POŠKRÁBÁNÍ A ODŘENÍ<br>S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU PRO ČISTÉ PROSTORY<br>SNADNÁ ÚDRŽBA, PRO DLOUHODOBOU OCHRANU<br>BAREVNÁ SPECIFIKACE DLE INVESTORA                                                                                              | 47,2 bm | 47,2<br>bm |

**Odpověď k dotazu č. 10.3**

je aktualizováno ve výkazu (dřívější odpověď) výměry odpovídají, ocenit dle výkazu

**Dotaz č. 10.4**

Výkaz výměr „4 25\_08 - Rekonstrukce dětského oddělení [zadání]“ záložka „Stavební práce\_01“ pol. č. 175. Žádáme zadavatele o doplnění popisu požadovaného materiálu.

|     |             |                                                                                                                         |     |        |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 112 | 771574763   | Montáž keramických tvarovek balkonových (okapnice) š přes 150 do 200 mm lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem | m   | 5,500  |
| 175 | 771574763.M |                                                                                                                         | kus | 19,000 |

**Odpověď k dotazu č. 10.4**

doplněn text

**Dotaz č. 10.5**

Výkaz výměr „4 25\_08 - Rekonstrukce dětského oddělení [zadání]“ záložka „Stavební práce\_01“ pol. č. 176. Žádáme zadavatele o doplnění popisu požadovaného materiálu.

|     |           |                                                                |     |       |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 137 | 781161022 | Montáž profilu ukončujícího pro dlažbu na balkonech a terasách | m   | 5,500 |
| 176 | 781161022 |                                                                | kus | 3,000 |

**Odpověď k dotazu č. 10.5**

doplněn text

Ve Frýdku-Místku, dne 19. 9. 2025

NEMOCNICE  
ve Frýdku-Místku, s. r. o.  
PSČ 738 18 IČ: 00534188  
PROVOZNÍ NÁMĚSTK

Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M.  
ředitel Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o.