


NOVÝ ROZVADĚČ HR 4:

IP 40

IP 00

ZE SPODU


DOLU



List	4
z	8

HR 4 – POLE 2

POMOCNÉ OBVODY



POZNÁMKA:

NA SVORKOVNICI – X1 – A POUŠTKOVÉM ODPÍNAČI
JE NAPĚTÍ I PŘI VYPNUTÉM JISTIČI QF1
OZNAČIT TABULKOU

Revize	Datum	Jméno	Datum	Jméno	Aktualizace PD REKONSTRUKCE ROZVODNY NÍZKÉHO NAPĚTÍ -PRACoviŠTĚ ORLOVÁ	ROZVADĚČ HR 4	Projekt			
a							ROZVADĚČ HR 4	Číslo zakázky K17100016	Číslo výkresu 07-418E62	==1
b			kres. 28.02.10	ECS						+
c										
d			kont.							
							Líst 5 z 8			

	POMOCNÉ OBVODY – SIGNALIZACE



POZNÁMKA:
NA SVORKOVNICI – X1 – A POLISTKOVÉM ODPÍNAČI
JE NAPĚTÍ PŘI VYPNUTÉM JISTIČI QF1
OZNAČIT TABULKOU

[illegible]

1

2

3

4

5

6

7

8

Délka
Průměru
Č. typu
Kabel

Vodič

Svorkovnice X1

Z

=Install+Loc-ID:CP

Křížové
referencie

Můstek

Svorko-
č.

do

=Install+Loc-ID:CP

Vodič

Délka
Průměr
Č. typu
Kabel

Poznámky

vnitřní spoj rozvaděče

X1 – pole 1

-2:101

6:7

1

1:1F1

-4:101

2

2

1:1F1

-6:101

3

3

1:1F2

4

4

3:1F2

5

5

X1 – pole 2

1

1:1F1

2

1:1F1

3

3

4

3:1F1

5

a	Revize	Datum	Jméno		Datum	Jméno
b				kres.	01.03.10	ECS
c				kont.		
d						

Aktualizace PD
REKONSTRUKCE ROZVADNY NÍZKÉHO NAPĚTÍ
-PRACoviŠTĚ ORLOVA

ROZVADĚČ HR 4

Projekt
ROZVADĚČ HR 4
Číslo zakázky
K17100016

Číslo výkresu
07-418E62

≡1
+

Lst
z 8

