

Věc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel:

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 47813750

DIČ: CZ47813750

Veřejná zakázka:

Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy

Užší řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen zákon*)

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-042332

Dne 20. 12. 2018 obdržel smluvní zástupce zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke které podle § 98 zákona poskytuje následující vysvětlení. Vysvětlení ZD odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a uveřejňuje je na profilu zadavatele https://msk.ezak.cz/profile_display 5.html.

Žádost o vysvětlení ZD:

žádáme Vás o vysvětlení kvalifikační dokumentace pro veřejnou zakázku „Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy“.

Po prostudování požadavků jsme nuceni konstatovat, že požadavky kladené na otvorové výplně, jsou (s vysokou pravděpodobností) v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Vzhledem k jejich povaze, se domníváme, že jsou netransparentní až diskriminující. Z uvedených požadavků je relevantní pouze požadavek na součinitel prostupu tepla celého okna, tedy $U_w = \max. 1,2$ a požadavek na ovládání z podlahy. Ostatní požadavky jsou již nadbytečné a vzhledem k jejich povaze je lze považovat za účelové, obzvláště pak požadavky na konstrukci profilu.

Na skutečnost, že dochází, třeba i z důvodu neznalosti problematiky, k pochybení při tvorbě požadavků při zadávání veřejné zakázky na dodávku nových oken, v minulosti upozornilo oborové sdružení ČKLOP Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Právě ve spolupráci s MMR byl vypracován „Metodický pokyn pro zadávání zakázky na dodávku nových oken nebo výměnu stávajících oken“. Metodika je uveřejněna na webových stránkách MMR a ČKLOP.

Posíláme odkaz na stránky MMR, kde je příslušný dokument k nahlédnutí.

<http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-izenim/Odborne-metodiky>

Žádáme Vás tedy o vyjádření, zda trváte na požadavcích jako je:

- maximální pohledová šířka rámu a křídla 110mm,
- přerušený tepelný most s integrovanými oboustranně tepelně reflexními izolačními můstky.

Vysvětlení ZD:

K požadované pohledové šířce již bylo zasláno stanovisko dne 12.12.2018.

„Pohledovou šířkou oken je myšlena konečná MAX. pohledová šířka po osazení.... Okna jsou osazena ve vnějším líci fasády. Standardně jsou okna řešena s max 2cm spárou (dle velikosti okenního otvoru – viz ČSN 74 6077). Překrytí rámu okna fasádním KZS(minerál) je

uvažováno v max. šířce 10mm, proto je v PD uvažováno se zateplením deskou 30mm ... viz výkaz výměr pol.č. 50. „

Pozn.: Z výše uvedeného vyplývá, že výrobní šířka rámu a okna je 120-130mm.

Tyto parametry je schopno splnit několik výrobců plastových profilů na českém trhu.

Požadavek na přerušený tepelný most v rámu okna vyplývá z požadavku na nosnost křídla tedy kvalitativní požadavek na zvýšenou tuhost konstrukce.

Z této je zřejmé, že se jedná o vyztužený rám kovovými prvky, kterými jsou zpětně ovlivněny tepelnětechnické vlastnosti okna v detailu – např. nežádoucí rosení oken. Z těchto důvodů je nutné dodat takovou konstrukci, která nežádoucí jevy v co největší možné míře eliminuje.

Jedná se o zcela legitimní požadavky projektanta dané architekturou řešeného objektu (subtilnost rámu okna) a dodržení kvalitativních požadavků vyplývajících z provozu budovy plně v souladu s ČSN 73 0540 a ČSN 74 6077.

Z výše uvedených důvodů je konstatování dodavatele o diskriminačním požadavku naprosto irelevantní.

S pozdravem

Ing. Zuzana Hierschová

Hi – 2 ing, s.r.o.

smluvní zástupce zadavatele