



**Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1  
k Veřejné zakázce**

**Zadavatel:** Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace  
**Se sídlem:** Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava  
**IČ:** 47813750  
**Zastoupena:** Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

**Veřejná zakázka:**

**„Dodávka regálového systému do spisovny SNO“**

Číslo spisu: **SNO/Otr/2021/18/regály-spisovna**

Číslo zakázky: **P21V00000195**  
(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

**DOTAZ č. 1**

Ze zadávací dokumentace jsem vyčetl, že by tento regálový systém měl být patrový. Tudíž je nutné nějaké schodiště, kde by mělo být umístěno?

**ODPOVĚď č. 1**

Ano, regálový systém má být patrový, schodiště je nutné.

**DOTAZ č. 2**

Jaké by měli být uličky mezi regály?

**ODPOVĚď č. 2**

Ulička šířky min. 800 mm.

**DOTAZ č. 3**

Je potřeba nějaké předávací místo v horní části (otevírací branka)?

**ODPOVĚď č. 3**

Ano, branka na předání spisů by byla vhodná.

**DOTAZ č. 4**

Jaká je potřebná podchozí výška?

**ODPOVĚď č. 4**

Podchozí výška min 2 100 mm.

#### **DOTAZ č. 5**

V místnosti 113 je umístěn již nějaký regál? Je tam nakreslen nějaký zabraný prostor, jaký je k potřebný manipulační prostor k této „věci“?

#### **ODPOVĚď č. 5**

V místnosti není žádný regál, ten vyznačený obdélníkový prostor je bývalý montážní kanál pro opravy automobilů (místnost dříve sloužila jako autodílna).

#### **DOTAZ č. 6**

Lze definovat, kde by měl tento regál stát a jaký prostor by měl zabírat? Jsou tam okna tudíž nevím, jestli se jim máme vyhnout?

#### **ODPOVĚď č. 6**

Okna se zabrat mohou, musí se zachovat přístup ke dveřím a vratům, jinak lze systém navrhnout libovolně.

#### **DOTAZ č. 7**

Máte napsanou maximální částku, máme se tedy v tomto směru držet nějakého počtu uskladněných krabic? Máte zadáno 1 460 kusů. Samozřejmě jsme schopni udělat možná nabídku na více, nyní nedokáží říci.

#### **ODPOVĚď č. 7**

Počet krabic je orientační, může být samozřejmě více, nemělo by však být méně.

V Opavě

---

Ing. Karel Siebert, MBA  
Ředitel