



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP

	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	OBVOD	S.V.	PODLAHA	PODHLIED	ÚPRAVA STĚN
0. 01	PODSCHOD.PROSTOR	STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO					
0. 02a	CHODBA – STÁVAJÍCÍ PL.	42,60	56,50	1.160	KERAMICKÁ PL. VINYL	P 03 STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO	MALBA + NATĚR O 02
0. 02b	CHODBA – ROZŠÍŘENÁ PL.	9,68	15,90	1.160	VINYL PROTISKLUZ	P 03 STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO	MALBA + NATĚR O 02
0. 03	SCHODIŠTĚ	---	---	---	---	STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO	MALBA + NATĚR O 02
0. 04	ŠATNA – ŽENY (15os.)	27,83	22,70	1.160	VINYL PROTISKLUZ	P 06 STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO	OM. MALBA+NATĚR O 06
0. 05	PŘEDSÍN SOC. ZAŘÍZENÍ	2,86	7,10	1.160	VINYL PROTISKLUZ	P 06 STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO	OM. MALBA+NATĚR O 06
0. 06	KABINA WC	1,23	4,55	1.160	VINYL PROTISKLUZ	P 06 STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO	OM. MALBA+NATĚR O 06
0. 07	KABINA WC	1,23	4,55	1.160	VINYL PROTISKLUZ	P 06 STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO	OM. MALBA+NATĚR O 06
0. 08a	UMÝVÁRNA	3,80	7,80	1.160	VINYL PROTISKLUZ	P 06 STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO	OM. MALBA+NATĚR O 06
0. 08b	SPRCHY – 2x BOX	2,15	7,20	1.160	VINYL PROTISKLUZ	P 06 STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO	OM. MALBA+NATĚR O 06
0. 09	OKLIDOVÁ KOMORA	7,67	11,10	1.160	VINYL PROTISKLUZ	P 06 STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO	OM. MALBA+NATĚR O 06
0. 10	neobsazeno	---	---	---	---	---	---
0. 11	ŠATNA – MUŽI (7os.)	14,95	16,60	1.160	VINYL PROTISKLUZ	P 06 STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO	OM. MALBA+NATĚR O 06
0. 12a	UMÝVÁRNA	3,61	7,60	1.160	VINYL PROTISKLUZ	P 06 STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO	OM. MALBA+NATĚR O 06
0. 12b	SPRCHY – 1x BOX	0,9	3,80	1.160	VINYL PROTISKLUZ	P 06 STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO	OM. MALBA+NATĚR O 06
0. 13	KABINA WC	1,32	4,80	1.160	VINYL PROTISKLUZ	P 06 STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO	OM. MALBA+NATĚR O 06
0. 14	ŠATNA – ŽENY (15os.)	23,40	19,80	1.160	VINYL PROTISKLUZ	P 06 STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO	OM. MALBA+NATĚR O 06
0. 15	PŘEDSÍN SOC. ZAŘÍZENÍ	2,88	7,10	1.160	VINYL PROTISKLUZ	P 06 STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO	OM. MALBA+NATĚR O 06
0. 16	KABINA WC	1,30	4,65	1.160	VINYL PROTISKLUZ	P 06 STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO	OM. MALBA+NATĚR O 06
0. 17	KABINA WC	1,30	4,65	1.160	VINYL PROTISKLUZ	P 06 STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO	OM. MALBA+NATĚR O 06
0. 18a	UMÝVÁRNA	5,51	9,60	1.160	VINYL PROTISKLUZ	P 06 STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO	OM. MALBA+NATĚR O 06
0. 18b	SPRCHY – 2x BOX	3,05	7,90	1.160	VINYL PROTISKLUZ	P 06 STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO	OM. MALBA+NATĚR O 06
0. 19	ŠATNA – OKLID (Zos.)	5,16	9,40	1.160	VINYL PROTISKLUZ	P 06 STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO	OM. MALBA+NATĚR O 06
0. 20	UMÝVÁRNA – SPRCHA	2,83	6,80	1.160	VINYL PROTISKLUZ	P 06 STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO	OM. MALBA+NATĚR O 06
0. 21	KABINA WC	1,31	4,70	1.160	VINYL PROTISKLUZ	P 06 STÁVAJÍCÍ – NERĚŠENO	OM. MALBA+NATĚR O 06



m.č. 0.02b



m.č. 0.02a

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PŘÍČKY ZDĚNÉ kótováno TL150MM
CIHELNÁ TVAROVKA BROUŠENÁ 49,7/14/24,9MM, P8/P10
- PŘÍČKY ZDĚNÉ kótováno TL100MM
CIHELNÁ TVAROVKA BROUŠENÁ 49,7/8/24,9 MM, P8/P10
- ZAŘÍDKY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
OHĽA PLNÁ PALÉNÁ, OPP / MC 5,0MPa
ZDĚNO NA PLNÝ PRŮŘEZ PŮVODNÍ KONSTRUKCE
PROVÁZANO NEREZ KOTVOU (KAŽDÁ DRUHÁ SPÁRA OPP)
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY min. h:1300mm (V ROZPOČTU ZAPOČÍTANO NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI)
(OLE MODULU ZDÍCHO MATERIÁLU) – PROBETONOVÁ TVAROVKA TL 150MM

POZNÁMKA

GP DOPORUČUJE V MÍSTNOSTECH S VÝMĚNOU KANALIZACE BEZ DALŠÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV, PROVĚST OPRAVU OMÍTEK STROPŮ(30%) A NÁSLEDNOU ÚPRAVU STĚN A STROPŮ NATĚREM

± 0,000 = 268,48 PODLAHA 1.NP

INVESTOR: SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o., OLOMOUČSKÁ 470/86, 746 01 OPAVA IČO: 47813750		GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER EMFVET Obrázek 2012/2017, 746 01 OPAVA, 01 01.02.2024		SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ	
MÍSTO STAVBY: SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o., OLOMOUČSKÁ 470/86, 746 01 OPAVA	PROJEKTANT PROJEKT: ING. BLANKA LICHMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203	VÝSTUP Číslo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		VÝSTUP Číslo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	
VYPRACOVAN: ING. BLANKA LICHMANOVÁ		STAVBA: SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, příspěvková organizace stavební úpravy pavilonu G		STUPĚŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
D 1.1/ ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		SO 01 • pavilon G		ZAK. Číslo: EM. 2024 - 233	
NOVÝ STAV PŮDORYS 1.PP část 1		RADIOLOGICKÉ ODDELENÍ		ZÁŘÍ 2024	
MĚRITKO: 1: 50		ČÍSLO KRESLE: D 1.1/		10	