

Zadavatel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Sídlem: El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, LL.M., ředitelem
IČ: 00534188

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 5

dle ustanovení § 98 odst. 3 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) k veřejné zakázce na stavební práce zadávané v podlimitním řízení v souladu se ZZVZ

„Rekonstrukce dětského oddělení vč. DIP“

Pořadové číslo veřejné zakázky: P/017/INV/25
 Číslo spisu na profilu zadavatele: P25V00000280
 Evidenční číslo ve VVZ: Z2025-046446

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zadavatel obdržel dne 15. 9. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ sděluje následující:

Dotaz č. 5

1.) Ve výkazu výměr silnoproud jsou nejasnosti ve specifikaci rozvaděčů.

Rozpočet A - Rekonstrukce dětského oddělení - část DIP - 06 – Silnoproud:

84	M	RMAT0011	Rozvaděč RMS2610 vybavený dle PD hotový výrobek	kus	1,000
46	M	RMAT0006	rozvaděč RM2510 - hotový, vybavený dle PD, výrobek	kus	1,000
48	M	RMAT0007	rozvaděč RM2520 vybavený dle PD, hotový, výrobek vč. traf ZIS a monitoringu	kus	1,000
78	M	RMAT0009	Hlavní ochranná přípojnice	kus	3,000

Rozpočet B - Rekonstrukce dětského oddělení - část lůžkových stanic / ambulance - 06 - Silnoproud_01

46	M	RMAT0006	rozvaděč RM2510A - hotový, vybavený dle PD, výrobek	kus	1,000
48	M	RMAT0007	rozvaděč RM2510B vybavený dle PD, hotový, výrobek vč. traf ZIS a monitoringu	kus	1,000
65	M	RMAT0009	Hlavní ochranná přípojnice	kus	2,000

Rozpočet C - Doplnění stávajícího chlazení pro monoblok A-D - 02 – Elektro

25	M	RMAT0003	Rozvaděč RS2 vybavený, hotový výrobek vč. dokumentace	kus	1,000
----	---	----------	--	-----	-------

Dotaz č. 5.1a)

Jaká má být zkratová odolnost rozváděčů RMS2610, RM2510, RM2520, RM2510A, RM2510B, RS2? V projektové dokumentaci, ani v technické zprávě nejsou tyto údaje uvedené. Případně žádáme foto/projektovou dokumentaci rozváděčů RH-NB1 a RH-NB2, aby se dalo určit, jakými jistíci prvky jsou výše uvedené rozváděče odjištěné.

Odpověď k dotazu č. 5.1a)

Zkratová odolnost nových rozváděčů bude min.10kA
Rozváděče RH-NB1 a RH-NB2 jsou stávající – umístění připojení bude upřesněno zástupcem investora před realizací prací.

Dotaz č. 5.1b)

Kde se bude nacházet MET svorkovnice? Bude se nacházet v rozváděčích nebo mimo ně?

Odpověď k dotazu č. 5.1b)

Hlavní ochranné přípojnice budou součástí rozváděčů

Dotaz č. 5.1c)

Rozváděč RMS2610 je v technické zprávě D.1.4.4.201 označen jako stávající, ale dostali jsme k němu projektovou dokumentaci pro výrobu. Má se tedy vyrobit jako celý rozváděč?

Odpověď k dotazu č. 5.1c)

Rozváděč RMS 2610 je stávající a bude vybaven (doplňen) potřebnými novými chránicími a jistíci prvky.

Dotaz č. 5.1d)


V projektové dokumentaci rozváděče RMS2520 (DPS EL Matrice - D.1.4.4.B106.pdf na str. č. 7) jsou v náhledu zakresleny přístroje KR1 a KR2, ale nejsou zakresleny ve schématu, tudíž nelze určit, o jaký přístroj jde.

Odpověď k dotazu č. 5.1d)

Přístroje K1 a K2 chybně označeny jako KR1 a KR2

Vzhledem k tomu, že spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel neprovedl změnu zadávacích podmínek, lhůta pro podání nabídek se nemění.

Ve Frýdku-Místku, dne 16. 9. 2025



Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
//El.-Krásnohorská 321, Frýdek
738 01 FRÝDEK-MÍSTEK

Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M.
ředitel Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o.