




## Řez sut. zdivem - st. stav




## Řez sut. zdivem - nový stav



## Řez angl. dvorkem - st. stav



## Řez angl. dvorkem - nový stav



### Poznámka :

Úprava a doplnění nové hydroizolace a tepelné izolace suterénního zdiva bude upraveno kolem části severní a východní strany objektu infekčního pavilonu.  
Rozsah stavebních úprav je znázorněno půdorysu podzemního podlaží – jedná se o cca 41 bm podél fasády, včetně odstranění 3 ks starých bet. anglických dvorků a jejich nahrazení novými plastovými.

OBJEDLATEL:		VYPRACOVATEL:		ZODP. PROJEKTANT:	
ING. DUŠAN CVANCIGER		ING. DUŠAN CVANCIGER		ING. KAMIL GRIGAR	
STAV. ÚŘAD: OPRAVA		MÍSTO STAVBY: AREÁL SNO JOLMOUČKÁ 86, 746 01 Opava		INVESTOR: SLEZSKÁ NEMOCNICE OPAVA, JOLMOUČKÁ 86, 746 01 Opava	
AKCE – STAVEBNÍ OBJEKT		PÁVILON S – STAVEBNÍ ÚPRAVY		STUPĚŇ DOKUMENTACE: OPRAVA	
OBJEKT		KOPĚ ČÍSLO		MĚŘÍTKO	
1 PP – řezy opravy hydroizolace a zateplení		1 : 50		Č. VÝKRESU	
				D.1.1.b – 8	