

**Veřejná zakázka
„Rekonstrukce ambulantní rehabilitace“**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6,7

Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Rekonstrukce ambulantní rehabilitace“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ 00844896 www.nsphav.cz Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Dotaz č. 1:

„1.) Výpis zámečnických výrobků PS1, položka Z45 uvádí, že počet dodatečného vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru bude v celkovém počtu 5 320 kusů a celkové množství je mezi jednotlivé objekty rozděleno takto:

1.1 - šatny	1020 ks
1.2 - tělocvična	1400 ks
1.3 - vodoléčba	1300 ks
1.4 - ambulance	1600 ks
Celkem:	5320 ks

V položkovém soupisu prací u objektu 1.3 - vodoléčba chybí položky pro dodatečné vlepení výztuže. Žádáme zadavatele o doplnění těchto chybějících položek, aby bylo možné ocenit 1 300 ks „kotvení“ u objektu 1.3 – vodoléčba.,

Odpověď zadavatele:

Tyto položky nechybí, jsou v díle 1.3. pod čísly 50,51 ve stávajícím rozpočtu, nyní vlivem rozdělením vrstev podlah pod číslem 52,53.

Dotaz č. 2:

„2.) Ve skladbách podlah se nachází pěnobeton (skladby A1 – A3, B1 a B2). Počítá s ním i technická zpráva (str. 8). V položkovém soupisu prací se však nevyskytuje.

Žádáme zadavatele o prověření položkového soupisu prací a o případné doplnění pěnobetonu do položkového soupisu prací.“

Dotaz č. 3:

„3.) Ve skladbách podlah se nachází samonivelační a roznášecí lité cementové potěry (skladby A1 – A4, B1 a B2). Počítá s ním i technická zpráva (str. 8). V položkovém soupisu prací se však potěry nevyskytují.

Žádáme zadavatele o prověření položkového soupisu prací a případné doplnění cementového potěru do položkového soupisu prací.“

Odpověď zadavatele k dotazům 2 a 3:

Uvedené mazaniny v rozpočtu jako celek, rozděleny nově na pěnobeton a potěr

1.1. P.č. 14,15,16,17

1.2. P.č. 24,25,26

1.3. P.č. 28,29,30

1.4. P.č. 18,19,20

Dotaz č. 4 a vepsané odpovědi zadavatele:

4.) Nalezli jsme nesoulad mezi výpisem truhlářských výrobků a položkovým soupisem prací:

a) Prvek T2 – ve výpisu truhlářských výrobků je celkový počet kusů 5, v položkovém soupisu prací je celkový počet 4 kusy (chybí 1 kus v objektu K – ambulance),

Položka již je uvedena v rozpočtu v části 766 (nyní po aktualizaci potěrů) položka 109 – Ambulance 1ks, a v rámci položky 71 – Šatny, celkem tedy 5ks což je v souladu s výpisem.

b) Prvek T19 – ve výpisu truhlářských výrobků je celkový počet kusů 1, v položkovém soupisu prací je celkový počet 0 kusů (chybí 1 kus v objektu I – vodoléčba),

Doplněno položka 112.

c) Prvek T20 – ve výpisu truhlářských výrobků je celkový počet kusů 3, v položkovém soupisu prací je celkový počet 1 kus (chybí 2 kusy v objektu G – šatny).

Žádáme zadavatele o sjednocení celkových počtů v PD a v položkovém soupisu prací.

Doplněno položka 77.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7**Dotazy a vepsané odpovědi zadavatele:**

V DI č.2 - dotaz č. 6 jste odpovídali ohledně protipožárních ucpávek – viz níže

Dotaz č. 6:

6.) Položkový soupis prací O – Rekonstrukce ambulantní rehabilitace [zadání].xlsx, záložka 1.2 – Stavební část- tělocvična.

Položka č. 69:

69	K	727111001.R	Protipožární ucpávky stěnových prostupů EL 60DP1	soub	1,000
----	---	-------------	--	------	-------

PP

Protipožární ucpávky stěnových prostupů EL 60DP1

Poznámka k položce:

P

Při stanovení počtu protipožárních ucpávek a jejich dimenzí nutno vycházet z projektové dokumentace jako celku, kdy je v rámci PBR (D.1.3.) objekt/jeho řešená část rozdělena do jednotlivých PÚ. Veškeré prostupy skrze tyto jednotlivé PÚ je nutno řešit v souladu s požadavky uvedenými v TZ PBR na str. 12

Žádáme zadavatele o doplnění počtu kusů a velikosti protipožárních ucpávek.

Odpověď zadavatele:

Při stanovení počtu protipožárních ucpávek a jejich dimenzí nutno vycházet z projektové dokumentace jako celku, kdy je v rámci PBR (D.1.3.) objekt/jeho řešená část rozdělena do jednotlivých PÚ. Veškeré prostupy skrze tyto jednotlivé PÚ je nutno řešit v souladu s požadavky uvedenými v TZ PBR na str. 12

Původní položka 69 má nyní číslo 71 – v poznámce přidán výpis počtu ucpávek.

Dotaz:

I když bylo zodpovězeno, přesto opět apelujeme na zadavatele o upřesnění těchto protipožárních ucpávek – už kvůli transparentnosti soutěže. Každý účastník si může určit jiný počet ks a DN potrubí a tím může být u každého účastníka této soutěže cena jiná.

Tento problém se týká i - Stavební část- šatny

54	K	727111001.R	Protipožární ucpávky stěnových prostupů EL 60DP1	soub	1,000
PP Protipožární ucpávky stěnových prostupů EL 60DP1					
Poznámka k položce:					
P Při stanovení počtu protipožárních ucpávek a jejich dimenzí nutno vycházet z projektové dokumentace jako celku, kdy je v rámci PBR (D.1.3.) objekt/jeho řešená část rozdělena do jednotlivých PÚ. Veškeré prostupy skrze tyto jednotlivé PÚ je nutno řešit v souladu s požadavky uvedenými v TZ PBR na str. 12					

Původní položka 54 má nyní číslo 56 – v poznámce přidán výpis počtu ucpávek.

- Stavební část- vodoléčba

89	K	727111001.R	Protipožární ucpávky stěnových prostupů EL 60DP1	soub	1,000
PP Protipožární ucpávky stěnových prostupů EL 60DP1					
Poznámka k položce:					
P Při stanovení počtu protipožárních ucpávek a jejich dimenzí nutno vycházet z projektové dokumentace jako celku, kdy je v rámci PBR (D.1.3.) objekt/jeho řešená část rozdělena do jednotlivých PÚ. Veškeré prostupy skrze tyto jednotlivé PÚ je nutno řešit v souladu s požadavky uvedenými v TZ PBR na str. 12					

Původní položka 89 má nyní číslo 91 – v poznámce přidán výpis počtu ucpávek.

- Stavební část- ambulance

76	K	727111001.R	Protipožární ucpávky stěnových prostupů EL 60DP1	soub	1,000
PP Protipožární ucpávky stěnových prostupů EL 60DP1					
Poznámka k položce:					
P Při stanovení počtu protipožárních ucpávek a jejich dimenzí nutno vycházet z projektové dokumentace jako celku, kdy je v rámci PBR (D.1.3.) objekt/jeho řešená část rozdělena do jednotlivých PÚ. Veškeré prostupy skrze tyto jednotlivé PÚ je nutno řešit v souladu s požadavky uvedenými v TZ PBR na str. 12					

Prosíme i zde o upřesnění položek.

Původní položka 76 má nyní číslo 78 – v poznámce přidán výpis počtu ucpávek.

Zadavatel zveřejňuje spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace soubor s názvem „100123 - Rekonstrukce ambulantní rehabilitace [zadáni]“. Soubor je zveřejněn v sekci elektronického nástroje „Zadávací dokumentace“

V Havířově, dne 10.1.2023

3 Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka