

Sanatorium Jablunkov, a.s.
Alej míru 442, 739 91 Jablunkov

tel: 558 357 291,
fax: 558 357 991
e-mail: reditel@sanatorium-jablunkov.cz

Jablunkov, 3.června 2013

Oprava a zateplení domu č.p. 423 – dodatečné informace č.1 k zadávacím podmínkám dle § 49 zákona č.137/2006 Sb.

Dotaz č. 1

Požadujeme jednoznačné technické určení materiálu na povlakovou krytinu střechy, neboť z popisu fólie/membrána, nelze určit, zda se jedná o fólii mPVC (např. Fatrafol) nebo o membránu EPDM (např. Firestone).

O dobu, než dostaneme odpověď na náš dotaz s ohledem na takto nejednoznačné zadání, požadujeme prodloužení termínu odevzdání cenové nabídky, neboť nelze poptávat všechny druhy povlakových krytin, které na trhu existují.

Odpověď:

Na základě žádosti o dodatečnou informaci k VZ Oprava a zateplení domu č.p. 423 v areálu Sanatoria Jablunkov upřesňujeme materiál na hydroizolaci střechy na membránu typu EPDM. Tím je konkretizováno materiálové složení navrženého produktu, ne však konkrétní dodavatel nebo produkt. Tato informace v plném rozsahu postačí k stanovení cenové nabídky na dodávku zateplení a hydroizolaci střechy.

S ohledem na dostatečně dlouhou lhůtu pro podání nabídek od termínu uveřejnění odpovědí na dodatečné informace č.1 nebude zadavatel prodlužovat termín pro odevzdání cenové nabídky.

Dotaz č. 2

Jakým způsobem a jakým materiálem se má provést výměna prasklých Luxfer na schodišťových oknech, když se původní typ nikde nevyrábí?

Odpověď:

Výměna luxfer nebude prováděna. Budou opravena pouze ocelová okna osazená v těchto výplních dle PD. V současnosti není možno vyhovět požadavku památkového úřadu na opravu nebo výměnu těchto poškozených výplní z důvodu absence sklobetonových tvárnic ve stejném nebo podobném tvaru.