



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

AMUN Pro, s.r.o.

Třanovice 1
739

Vaše zn.:

--

č.j.:

13730-23-701

Vyřizuje:

Ing. Zeinert

tel. 225 422 276

email: zeinert@caa.cz

V Praze dne:

2024-09-27

Úřad pro civilní letectví jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o civilním letectví), na základě žádosti ze dne 20. 19. 2024 žadatele Amun Pro, s.r.o., IČ 0636201 se sídlem Třanovice 1, 739 53 dle § 40 (zřizování staveb a provádění činnosti v OP) a § 95 zákona o civilním letectví a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující závazné stanovisko k akci

Závazné stanovisko pro stavební řízení k akci „Rekonstrukce dětského oddělení“ nemocnice Frýdek Místek

Úřad pro civilní letectví nemá námitek při dodržení následujících podmínek:

1. Bude dodržena předložená dokumentace zpracovaná 09/2024 firmou žadatele Amun Pro, s.r.o., se sídlem Třanovice 1, 739 53 včetně uvedených výšek.

2. Na povrchu střechy a na fasádách nesmí být použity materiály s reflexními vlastnostmi, které by měly vliv na oslnění v průběhu přistání.

3. V průběhu výstavby objektu musí být přijata opatření, tak aby nedošlo k ohrožení provozní bezpečnosti na heliportu LKFM Frýdek Místek tj:

- veškeré venkovní osvětlení včetně osvětlení zařízení stavby a konečného objektu musí být směřováno shora dolů pod úhlem 90 stupňů tak, aby nebylo považováno jako klamavé a nebezpečné světlo v leteckém provozu,
- zajištění materiálu (možnost poškození vrtulníku a zranění osob) při přistání vrtulníku,
- v průběhu realizace stavby musí být aplikována vhodná protiprašná opatření,
- zajištěna úzká koordinace mezi provozovatelem LZS, provozovatele heliportu a stavební firmou,
- zajištění proškolení zaměstnanců stavební firmy o přijatých opatřeních v případě provozu vrtulníku na heliportu a kontrola dodržování těchto opatření,
- použití jeřábů tj. j použití výškových mechanismů (např. jeřábů) v průběhu realizace stavebních prací podléhá samostatnému povolení ÚCL. Formulář žádosti, včetně pokynů pro jeho vyplnění naleznete na adrese <http://www.caa.cz/file/7624>. Formulář předložit ÚCL min. 30 dnů před instalací výškové mechanizace.

4. Výše uvedená opatření a návrh provozu (pokud dojde k omezení) na stávajícím heliportu v průběhu výstavby objektu předložit ÚCL v dostatečném časovém předstihu (cca 30 dnů).

Informace o překážkách/jeřábech budou publikovány formou zprávy NOTAN v Letecké informační službě.

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, Sekce provozní, Odbor letišť a leteckých staveb, Oddělení letišť,

K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6

telefon: +420 225 421 111 • www.ucl.cz • email: podatelna@caa.cz

Odůvodnění

Po posouzení předložené dokumentace dospěl Úřad pro civilní letectví k závěru, že pro zachování bezpečnosti leteckého provozu je pro realizaci výše uvedené akce nutné dodržet podmínky, které jsou uvedeny v tomto závazném stanovisku.

otisk úředního razítka
Ing. Pavel Zeinert
inspektor oddělení letišť

Příloha: