

# KARVINÁ – Ráj, Nemocnice s poliklinikou

Kanalizace – zaměření skutečného stavu  
splašková

zak.č.02–37/2015


číslo šachty: ŠS 39

Y:451305.37

X:1101733.43

nadm.výška: poklop: 239.39

dno: 233.89




číslo šachty: ŠS 40

Y: 451285.00

X:1101761.73

nadm.výška: poklop: 239.38

dno: 234.38




číslo šachty: ŠS 41

Y:451301.20

X:1101770.79

nadm.výška: poklop: 239.26

dno: 234.46




číslo šachty: ŠS 42

Y:451299.43

X:1101740.36

nadm.výška: poklop: 239.40

dno: 234.10



číslo šachty: ŠS 43

Y:451312.43

X:1101715.05

nadm.výška: poklop: 239.68

dno: 233.91

