

KARVINÁ – Ráj, Nemocnice s poliklinikou

Kanalizace – zaměření skutečného stavu
splašková

zak.č.02–37/2015


číslo šachty: ŠS 1

Y:451205.03

X:1101848.23

nadm.výška: poklop: 241.01

dno: 237.40




číslo šachty: ŠS 2

Y: 451197.96

X:1101834.53

nadm.výška: poklop: 240.98

dno: 236.38




číslo šachty: ŠS 2a

Y:451230.75

X:1101843.48

nadm.výška: poklop: 240.65

dno: 236.12




číslo šachty: ŠS 3

Y:451235.68

X:1101843.77

nadm.výška: poklop: 240.73

dno: 236.08



číslo šachty: ŠS 3a

Y:451222.04

X:1101862.38

nadm.výška: poklop: 240.78

dno: 235.28

